



Accessori per interruttori di emergenza a fune


Molla di compensazione ZS 73/75-200N

Cod. materiale: 1187931 (vecchio cod. materiale: 04.00.7155)

Caratteristiche del prodotto

- Con limitazione di corsa
- Per compensare differenze di lunghezza dovute a oscillazioni di temperatura
- Versione composta da: fune metallica con guaina rossa in pvc, 2 moschettoni zincati e molla di trazione (1.4310)

Dimensioni



Con riserva di errori e modifiche tecniche.